

**Raport bieżący: 45/2017**

**Data: 2017-12-19** g. 07:15

**Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.**

**Temat: Aktualizacja informacji w sprawie odwiertu Moftinu 1001**

Podstawa prawna: Inne uregulowania

**Treść raportu:**

Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2017 z 18 grudnia 2017 r., Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Serinus" lub "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja, że sytuacja w strefie przyodwiertowej Moftinu 1001 pozostaje stabilna. Spółka zleciła SafetyBoss – renomowanej międzynarodowej spółce zajmującej się przywracaniem kontroli nad odwiertami, z siedzibą w Calgary, Kanadzie – aby zajęła się sprawą wypadku na odwiercie Moftinu 1001. SafetyBoss wysłała do Rumuni swój zespół ds. przywracania kontroli, który przybędzie tam w ciągu najbliższych 36 godzin. Sprzęt jest obecnie zabezpieczony, aby umożliwić prowadzenie prac związanych z przywracaniem kontroli.

Spółka pozostaje w kontakcie z odpowiednimi władzami i służbami ratowniczymi Regionu Satu Mare i z uwagą kontynuuje monitorowanie sytuacji. Przyczyny tego wypadku nie są obecnie znane, a najważniejszym zadaniem dla Spółki jest bezpieczne i szybkie odzyskanie kontroli nad odwiertem gazowym. Spółka będzie na bieżąco informować rynek o rozwoju sytuacji.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej [www.sedar.com](http://www.sedar.com) po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: [http://www.sedar.com/search/search\\_form\\_pc\\_en.htm](http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm). Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej Spółka udostępni na stronie internetowej [www.serinusenergy.com](http://www.serinusenergy.com)